

■ OTÁČKOMĚRY

UT 370

Přístroje UT 371 a UT372 jsou bezkontaktní otáčkoměry. Typ UT372 má USB rozhraní pro připojení k PC. Rozsah měření otáček je 10 až 99 999 RPM.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UNI-T	Objednací číslo	USB	
		UT 371	UT 372
	Typ	0776 0021	0776 0022
	Rozsah	UT 371	UT 372
	Přepínání rozsahů	10 až 99 999 RPM	10 - 99 999 RPM
	Displej	10-99 RPM, 100-999 RPM, 1 000-9 999 RPM, 10 000-99 999 RPM	10 - 99 999 RPM
	Vzdálenost	99 999	99 999
	Funkce	50 mm - 200 mm	50 mm - 200 mm
	USB	start / hold / max / min / ave / zero / sleep / indikace slabé baterie	start / hold / max / min / ave / zero / sleep / indikace slabé baterie
	USB	✓	✓

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA

Napájení	1,5V baterie AA (4x)
Rozměry LCD	53 x 41 mm
Hmotnost	100 g
Rozměry	184 x 56 x 34 mm
Příslušenství	baterie, anglický a český manuál, odrazivá páska, USB kabel (pouze UT372)



10 - 99 999 RPM

ČÍTAČ

USB (UT372)

■ LUXMETRY

UT 380

Přístroje UT381 a UT382 umožňují jednoduše měřit intenzitu osvětlení. UT382 má rozhraní USB pro připojení k PC.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

UNI-T	Objednací číslo	USB	
		UT 381	UT 382
	Typ	0776 0028	0776 0029
	Měření osvětlení	UT 381	UT 382
	20 Lux	±(3%+20)	±(3%+20)
	200 Lux	±(3%+8)	±(3%+8)
	2 000 Lux	±(3%+8)	±(3%+8)
	20 000 Lux	±(3%+8)	±(3%+8)
	USB	-	✓
	Funkce	data hold, měření osvětlení (LUX/CD), max / min, sleep mód, indikace slabé baterie, data logging	

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA

Napájení	9V alkalická baterie
Rozměry LCD	22,5 x 32,5 mm
Hmotnost	185 g
Rozměry	195 x 45 x 26 mm
Příslušenství	pouzdro, baterie, anglický a český manuál, USB kabel a CD (pouze UT382)



USB (UT382)